

桃園市政府工程施工查核(督導)小組工程施工 查核及複查 常見缺失一覽表

期間：自109年01月01日至109年12月31日 總件數 158件									
項次	缺失編號	缺失內容	件數	比例	嚴重	中等	輕微	未填	扣點數
1	4.03.04	品管自主檢查表 <input type="checkbox"/> 未落實執行，或 <input type="checkbox"/> 檢查標準未訂量化?、容許誤差值，或 <input type="checkbox"/> 未確實記載檢查值	129	81.65%	0	8	121	0	15
2	4.02.03.04	有無抽查施工作業及抽驗材料設備，並填具抽查(驗)紀錄表，或 <input type="checkbox"/> 製作材料設備檢(試)驗管制總表管控，或 <input type="checkbox"/> 判讀認可，或 <input type="checkbox"/> 落實執行	116	73.42%	0	11	105	0	22
3	4.01.99	其他主辦機關、專案管理廠商缺失	105	66.46%	0	0	105	0	0
4	5.10.99	其他材料檢驗審查紀錄缺失	105	66.46%	0	0	105	0	0
5	4.03.03	施工日誌 <input type="checkbox"/> 未落實執行或 <input type="checkbox"/> 未依規定制定格式	97	61.39%	0	1	96	0	2
6	4.02.01.05	未訂定各材料/設備及施工之品質管理標準或()未符合需求	82	51.90%	0	5	77	0	5
7	4.02.99	其他監造單位品管缺失	80	50.63%	0	0	80	0	0
8	4.02.03.08	有無填報監造報表或 <input type="checkbox"/> 未落實記載	79	50.00%	0	1	78	0	1
9	4.01.04	無品質督導及查核、查驗紀錄或內容不實	75	47.47%	0	0	75	0	0
#	5.14.99	其他違反職業安全衛生相關法規情事	72	45.57%	0	0	72	0	0

#	4.03.02.04	未訂定各分項工程品質管理標準。	64	40.51%	0	4	60	0	4
#	4.03.99	其他承造廠商缺失	61	38.61%	0	0	61	0	0
#	4.03.05	<input type="checkbox"/> 對材料檢(試)驗未落實執行,或 <input type="checkbox"/> 對檢(試)驗報告未予判讀;或 <input type="checkbox"/> 未製作材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表,或 <input type="checkbox"/> 未符合工程需求	49	31.01%	0	3	46	0	9
#	4.02.03.05	<input type="checkbox"/> 發現缺失時,有無立即通知廠限期改善,並確認其改善成果 <input type="checkbox"/> 有無督導施工廠商執行工地安全衛生、交通維持及境保護等工作	48	30.38%	0	2	46	0	2
#	5.01.99	其他混凝土施工缺失	47	29.75%	0	0	47	0	0
#	5.09.08	無工程告示牌或內容未符合規定	45	28.48%	0	0	45	0	0
#	5.14.01.01	於高差2公尺以上之工作場所邊緣及開口部分(如樓梯、電梯口、天井、管道間、構台、橋梁墩柱及橋面板等),未設...	45	28.48%	0	15	30	0	29
#	4.03.11.06	有無填具督察紀錄表,或有無落實記載。	45	28.48%	0	0	45	0	0
#	5.01.01	混凝土澆置、搗實不合規範,有冷縫、蜂窩或空洞產生	44	27.85%	0	1	43	0	3
#	4.03.02.12	<input type="checkbox"/> 未訂定材料設備送審管制總表、材料設備檢(試)驗管制總表、自主檢查表等相關表單,或 <input type="checkbox"/> 未符合需求	41	25.95%	0	0	41	0	0